

Прайс-лист для РФ **Дополнительные опции на автобусы ЛиАЗ**

Цены действительны с 01 июля по 30 сентября 2019 г.

Код	Наименование	Цена, руб с НДС	429260	5256 (3 дв.)	5256 (2 дв.)	5293	5292	6213	525662	525000	5290
202	Северное исполнение*	220 000	-	+	+	+	-	-	+	-	-
207	Механическая коробка передач ZF 6S1310BO	104 000	-	-	-	-	-	-	+	-	-
208	Механическая коробка передач ZF 6S1311BO с ретардером	354 000	-	-	-	-	-	-	+	-	-
2001	Автоматическая система пожаротушения "ЭПОТОС"	75 000	+	-	-	-	+	+	-	+	+
2003	Пассажирс. сиденья с наклоном спинки, подлокотниками и ремнями безопасности не инерционного типа	249 000	-	-	+	-	-	-	●	●	●
2084	Установка инерционных трехточечных ремней на пассажирские сиденья	52 000	-	-	+	-	-	-	+	-	-
2004	Подготовка к установке АСКП (эл.жгуты, поручни 2 шт.)	9 400	+	+	-	+	+	+	-	+	-
2005	Электронный рейсоуказатель (комплект 3 шт.) с речевым автоинформатором («Орбита» или аналог)	129 000	●	+	+	+	●	●	+	+	+
2006	Электр.рейсоуказатель с бегущ. строкой в салоне (компл. 4 шт.), с автоинформатором («Орбита» или аналог)	174 000	-	+	+	+	-	-	+	+	+
2007	Салонное электронное табло "Бегущая строка"	46 000	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2009	Водительское сиденье на пневмоподвеске с электрообогревом	37 000	+	+	+	+	+	+	+	-	-
2010	Автоинформатор	28 000	●	+	+	+	●	●	-	-	-
2011	Автомagnitude производства РФ с USB входом.	19 800	-	+	+	+	-	-	●	●	-
2016	Багажные полки	93 000	-	-	+	-	-	-	●	●	●
2017	Шины Matador / CORMORAN (6 шт.) + 1 запасное колесо	96 000	-	+	+	+	+	-	+	-	-
2018	Шины Matador / CORMORAN (10 шт.) + 1 запасное колесо	118 000	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2021	Автоматическая централизованная система смазки "LINCORN" или аналог (только на переднюю ось)	203 000	-	-	-	-	+	+	-	-	-
2022	Кондиционер в кабине водителя	240 000	+	+	-	+	+	+	-	-	-
2023	Перегородка кабины водителя, отделяющая от салона рабочее место водителя и разделяющая дверной проем на две части, без выхода в салон (только на городские модели)	33 000	-	+	-	-	+	+	-	-	-
2083	Навигационный терминал «Гранит-Навигатор-6.18» ЭРА-ГЛОНАСС с функцией вызова экстренных служб	82 000	●	●	●	●	●	+	●	●	●
2025	Три потолочных вентилятора в салоне автобуса (Для ЛиАЗ-4292 2 вентилятора в салоне и 1 в кабине водителя)	81 000	+	+	+	+	+	+	+	-	-
2039	Шторки окон салона	47 000	+	+	+	+	+	-	+	+	+
2027	Звуковая сигнализация при движении задним ходом	20 800	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2060	Тахограф электронно-цифровой КАСБИ DT-20M с блоком СКЗИ (либо VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ)	75 000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2029	Наклейки из аракала одноцветные (Цена зависит от размера и количества цветов в композиции)	по расчету	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2041	Окраска автобуса в цвет металик, дополнительные цвета окраски	по расчету	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Код	Наименование	Цена, руб с НДС									
			429260	5256 (3 дв.)	5256 (2 дв.)	5293	5292	6213	525662	525000	5290
2033	Установка стеклопакетов бортового остекления и форточка водителя с обогревом (включая стеклопакеты дверей)	104 000	+	+	+	+	+	-	+	●	●
2069	Установка стеклопакетов бортового остекления и форточка водителя с обогревом (включая стеклопакеты дверей)	136 000	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2036	Видеосистема с 2-мя ж/к мониторами (19"), DVD	129 000	-	-	-	-	-	-	+	+	●
2043	Ковровое покрытие пола (центральный проход)	29 000	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2082	Кондиционер с боковой раздачей воздуха хладопроизводительностью 18 кВт.	268 000	+	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) мощностью 18 кВт.	285 000	+	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	Кондиционер с боковой раздачей воздуха** хладопроизводительностью 30 кВт.	400 000	-	+	+	+	+	-	+	●	●
2086	Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) мощностью 30 кВт.	415 000	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2066	Кондиционер с боковой раздачей воздуха хладопроизводительностью 30 кВт (два накладных модуля охлаждения)	по расчету	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2087	Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) мощностью 30 кВт. (два накладных модуля)	по расчету	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2047	Освещение ступеней передней и задней дверей	8 100	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2050	Микрофон гида (только совместно с аудиосистемой)	11 400	-	-	-	-	-	-	-	+	+
2051	Микрофон водителя (только совместно с аудиосистемой)	11 400	-	-	-	-	-	-	-	+	+
2052	Мини-кухня с холодильником и бойлером (перегородка)	194 000	-	-	-	-	-	-	-	-	+
2053	Спальное место водителя с отопителем и телефоном	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	+
2054	Ковровое покрытие в багажном отделении	32 000	-	-	-	-	-	-	-	+	+
2055	Упор для ног на пассажирские сиденья	67 000	-	-	-	-	-	-	-	+	+
2056	Художественно-графическое оформление	по расчету	-	-	-	-	-	-	-	+	+
2058	Аудиосистема импортная	21 800	-	-	-	-	-	-	-	+	●
2059	Окраска автобуса в цвет отличный от стандартного	52 000	+	+	+	+	+	-	+	+	+
2067	Окраска автобуса в цвет отличный от стандартного	73 000	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2061	Система контроля давления в шинах (7 датчиков)	48 000	+	+	+	+	+	-	+	-	●
2062	Система контроля давления в шинах (11 датчиков)	75 000	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2068	Дополн. независимый воздушн. подогреватель в кабине водителя "AIRTRONIC D2" или аналог (кроме модиф. CNG)	60 000	+	+	+	+	+	+	+	-	-
2089	Система видеонаблюдения 4 камеры	200 000	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2090	Система видеонаблюдения 8 камер	250 000	-	-	-	-	+	-	-	-	-

●	Включено в комплектацию данной модификации
+	Доплата за опцию
-	Опция не применяется

* **Северное исполнение** - Пол салона, и кабины водителя автобуса - фанера 18 мм., клеенные тонированные стеклопакеты (первая и вторая створки прозрачные стеклопакет). Дополнительный независимый воздушный отопитель в кабине водителя, две дополнительные печи отопления в салоне. Теплоизоляционные поддоны под ДВС, в местах прокладки труб отопления гидросистемы и подачи топлива. Утепление переднего отопителя и его трубопроводов.

** Кондиционер с боковой раздачей воздуха на модели ЛиАЗ-525657 и 529367 не устанавливается